

راجع المتطلبات قبل وصول الخزائن

قائمة جاهزية تربط أحمال تقنية المعلومات والخزائن والطاقة والتبريد والكابلات والتسليم التشغيلي.



متطلبات تحدث فرقاً

حدد السعة والمسؤوليات أولاً

وثق الأحمال الحالية والمستقبلية وكثافة الخزائن وقيود الموقع وفترات الصيانة. حدد مسؤوليات تقنية المعلومات والمرافق والموردين المتخصصين.

أساس السعة

جدول المعدات وتوزيع الخزائن وافتراضات النمو وأهداف الاستمرارية.

حدود المسؤولية

توثيق مسؤول التصميم والتوريد والتركييب والاختبار والاستلام لكل تكامل.

متطلبات تحديث فرقنا

تتبع مسار الطاقة حتى أحمال التقنية

راجع تصميم الطاقة وسعة وحدات الطاقة غير المنقطعة والتوزيع ووحدات تغذية الخزائن. حدد الاعتماديات المشتركة قبل وصف أي مسار بأنه احتياطي.

أدلة مطلوبة

جدول الأحمال وترقيم الدوائر ونقاط المراقبة وسجلات الاختبار المتفق عليها.

اختبارات منضبطة

ينفذ المختصون اختبارات العزل والتحويل وفق إجراءات معتمدة.

متطلبات تحدث فرقاً

اربط التبريد والكابلات في تصميم متكامل

راجع تدفق الهواء والتبريد وفق كثافة الخزائن وقيود الغرفة. نسق احتواء الهواء والألواح والمسارات وروابط الألياف وسهولة الصيانة.

جاهزية الموقع

توزيع الخزائن والمسافات والمسارات والوصول والمراقبة البيئية المتفق عليها.

أدلة الأداء

تسجيل الظروف البيئية تحت حمل الاختبار المتفق عليه ونتائج اختبار الكابلات.

متطلبات تحدث فرقاً

تحقق من الجاهزية قبل التسليم

اجمع نتائج الأنظمة ضمن خطة اختبار وتشغيل متفق عليها. تحقق من المراقبة والتصعيد ثم سلم وثائق تشغيل عملية لفريق العميل.

حزمة الاستلام

سجل الأصول ومخططات التنفيذ والاختبارات والنسخ الاحتياطية ومعلومات الصيانة.

ضمان وفق النطاق

تحدد أهداف الاستمرارية ومعايير الاستلام صراحة دون ادعاء شهادة تصنيف.

من التقييم إلى نطاق المشروع

ناقش جاهزية مركز البيانات

جهاز قائمة المعدات وكثافة الخزائن ومعلومات الغرفة وخطة النمو وفترات التغيير المسموح بها.

ناقش متطلباتك معنا

info@brightgate.com.sa | brightgate.com.sa

دليل لتحديد جاهزية التركيب وفق المخططات المعتمدة. لا يمثل شهادة تصنيف للمرفق أو تعهدا بتشغيله أو صيانتها.